



HZC311

### Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

Technický list

#### Provedení

typ upevnění Montáž na stranu

#### Hlavní elektrické prvky

frekvence 50 Hz

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče 2,5mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 2,5mm<sup>2</sup>

typ připojení se šrouby

#### Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací 1

Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1

#### Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

#### Podmínky použití

Provozní teplota -20...70 °C

Teplota skladu / transportu -40...65 °C