



MBS106




Jističe charakteristiky B, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS106
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS110
Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS113
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS116
Jistič 1 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS125
Jistič 1 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS132
Jistič 1 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS140
Jistič 1 pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS150
Jistič 1 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MBS163



MBS306



Jističe charakteristiky B, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS306
Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS310
Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS313
Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS316
Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS320
Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS325
Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS332
Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS340
Jistič 3 + N 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS350
Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MBS363



MBS506

Jističe charakteristiky B, 1 + N

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 1 + N 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS506
Jistič 1 + N 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS510
Jistič 1 + N 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS513
Jistič 1 + N 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS516
Jistič 1 + N 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS520
Jistič 1 + N 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS525
Jistič 1 + N 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MBS532



MBS606

Jističe charakteristiky B, 3 + N

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS606
Jistič 3 + N 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS610
Jistič 3 + N 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS613
Jistič 3 + N 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS616
Jistič 3 + N 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS620
Jistič 3 + N 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS625
Jistič 3 + N 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS632
Jistič 3 + N 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS640
Jistič 3 + N pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MBS650

Jističe charakteristiky C, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 1 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS106
Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS110
Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS113
Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS116
Jistič 1 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS120
Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS125
Jistič 1 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS132
Jistič 1 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS140
Jistič 1 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS150
Jistič 1 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	12	MCS163



MCS106




Jističe charakteristiky C, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 3 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS306
Jistič 3 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS310
Jistič 3 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS313
Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS316
Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS320
Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS325
Jistič 3 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS332
Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS340
Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS350
Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	4	MCS363



MCS306



Jističe charakteristiky C, 1 + N

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 1 + N 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS506
Jistič 1 + N 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS510
Jistič 1 + N 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS513
Jistič 1 + N 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS516
Jistič 1 + N 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS520
Jistič 1 + N 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS525
Jistič 1 + N 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS532
Jistič 1 + N 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS540
Jistič 1 + N 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS550
Jistič 1 + N 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	6	MCS563



MCS506

Jističe charakteristiky C, 3 + N

Popis	Balení	Obj. č.
Jistič 3 + N 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS606
Jistič 3 + N 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS610
Jistič 3 + N 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS613
Jistič 3 + N 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS616
Jistič 3 + N 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS620
Jistič 3 + N 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS625
Jistič 3 + N 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS632
Jistič 3 + N 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky	3	MCS640



MCS606