



**Multifunkční uzávěr pro SLS jističe 3P**

Technický list

**Provedení**

počet pólů 3 P

typ pólu 3 P

**Normy**

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25...55 °C

Teplota skladu / transportu -25...80 °C

HZT531